

Акт обследования

«10» 06 2026 года
Начато: 11 час 05 мин.
Окончено: 11 час 30 мин.

г. Ирбит

Объект: МДОУ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 5» имени И.С. Редотолвского
(наименование и ведомственная принадлежность)

Адрес: г.Ирбит, ул.Советская, 39

(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

Собственник: директор МДОУ Школа № 5 Адамбаева Людмила Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВО: дежурный ПЦО Ирбитского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» младший лейтенант полиции Серков Сергей Александрович
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвел обследование: МБОУ Школа № 5

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: муниципальная

категория объекта: 4 категория

установила, ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:

1. что объект состоит из ^{исторического} двухэтажного здания, занимаемого МБОУ Школа № 5

2. Вид строения кирпичное строение

3. Назначение объекта образовательное учреждение

4. Тех.характеристика объекта:

-занимаемая площадь 10973 кв. метра

5. Наличие ограждения имеется металлическая решетка

- состояние ограждения удовлетворительное

6. Наличие КПП имеется

- досмотр автотранспорта имеется

- наличие противотаранных устройств отсутствует

- наличие пропускной системы имеется

-наличие металлодетектора (арочный или металлоискатель)

7. Оснащённость техническими средствами охраны: имеется

- кнопка тревожной сигнализации имеется с выводом на ПЦО Ирбитского ОВО

- охранно-пожарная сигнализация имеется Грот-2 Гранит-16

- система охранного телевидения с регистрирующим устройством есть

- система контроля управления доступа отсутствует

- система оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций отсутствует, (подписывает Рокот)

-система охранного освещения имеется

-информационный стенд (табло), содержащий схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения объекта

- система видеонаблюдения имеется более одного монитора

- камер наружного наблюдения 2 камеры по периметру (3 камеры в перспективе)

- камер внутреннего наблюдения 11 камер по периметру (3 камеры в перспективе)

- камер неисправного наблюдения нет

- система «112» есть имеется

8. Организация физической охраны (наименование организации): ООО ЧОП "Гарда"

- наличие форменной одежды имеется

- вооружение, спецсредства не имеется

- наличие связи (какая): стационарный телефон, радиостанция

9. Организационно-распорядительные документы

- Паспорт антитеррористической защищенности МАОУ школа № 5
- Паспорт безопасности объекта: МАОУ Школа № 5
- дата утверждения/ 10.01.2023 согласования/ 15.02.2022
- дата актов категорирования объекта 28.10.2022

Для усиления инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1	составить и.п.(г) п. 24 177 09 п. 1006 отчитываться система обеспечения и управления эвакуацией либо автоматизированная система эвакуации обеспечение работниками, обслуживающих	—
	внести в пожарную сигнализацию Рокет-2 транспортировать (внести в пожарную тревогу всем пожарным подразделениям)	—

Настоящий акт составлен в 2 экз.

Члены комиссии:

Адамбаева Л.А.
(Ф.И.О.)

Серков С.А.
(Ф.И.О.)



Серков С.А.
(подпись)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

Адамбаева Л.А.
(Ф.И.О.)

Адамбаева Л.А.
(подпись) М.П.