

Акт обследования

«11» 06 2026 года
Начато: 11 час 40 мин.
Окончено: 11 час 50 мин.

г. Ирбит

Объект: МАОУ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Основная общеобразовательная школа № 5»

(наименование и ведомственная принадлежность)

Адрес: г.Ирбит, ул.Советская, 41

(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

Собственник: директор МАОУ Школа № 5 Адамбаева Людмила Анатольевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВО: дежурный ПЦО Ирбитского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Свердловской области» младший лейтенант полиции Серков Сергей Александрович
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвел обследование: МАОУ Школа № 5

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: муниципальная

категория объекта: 4 категория

установила, ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:

1. что объект состоит из двухэтажного здания, занимаемого МАОУ Школа № 5

2. Вид строения кирпичное строение

3. Назначение объекта образовательное учреждение

4. Тех.характеристика объекта:

-занимаемая площадь 10973 кв. метра

5. Наличие ограждения имеется, металлическая решетка

- состояние ограждения удовлетворительное

6. Наличие КПП имеется

- досмотр автотранспорта отсутствует

- наличие противотаранных устройств отсутствует

- наличие пропускной системы имеется

-наличие металлодетектора (арочный или металлоискатель) ручной металлоискатель

7. Оснащённость техническими средствами охраны: имеется

- кнопка тревожной сигнализации имеется с выводом на ПЦО Ирбитского ОВО

- охранно-пожарная сигнализация имеется Реско-2

- система охранного телевидения с регистрирующим устройством отсутствует

- система контроля управления доступа отсутствует

- система оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций отсутствует

-система охранного освещения имеется

-информационный стенд (табло), содержащий схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения объекта имеется

- система видеонаблюдения имеется, более одного канала

- камер наружного наблюдения 7 камер

- камер внутреннего наблюдения 4 камеры

- камер неисправного наблюдения нет

- система «112» имеется

8. Организация физической охраны (наименование организации): ООО ЧОП Гюрза

- наличие форменной одежды имеется

- вооружение, спецсредства не имеется

- наличие связи (какая): спецсвязь, мобильный телефон, радиостанция

9. Организационно-распорядительные документы

- Паспорт антитеррористической защищенности МАОУ школа № 5
- Паспорт безопасности объекта: МАОУ Школа № 5
- дата утверждения/ 10.01.2022 /оголашения/ 15.12.2022
- дата актов категорирования объекта 22.10.2022

Для усиления инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищенности необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1	согласно п. (а) п. 24 ПП РФ и 1006 действует система оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся	
	Имеется пожарная сигнализация Рокот-2 которая транслирует: (Внимание пожарная тревога всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание, издаётся звуковой сигнал.	

Настоящий акт составлен в 2 экз.

Члены комиссии:

Адамбаева Л.А.
(Ф.И.О.)

Серков С.А.
(Ф.И.О.)



Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

Адамбаева Л.А.
(Ф.И.О.)

(подпись) М.П.